

# Уничтожитель плесени +очиститель МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ GOODHIM AP 650

## Назначение и область применения:

Предназначен для всех видов минеральных и деревянных поверхностей: кирпич, бетон, плитка, камень, шифер, черепица, и т.д. Применять, когда плесень уже образовалась или в начале ее образования. Предназначен для внутренних и наружных работ.

Очищает черноту между плиточных швов!

## Основные свойства:

- Уничтожает плесень, грибы, мхи, водоросли, лишайники.
- Удаляет серый и черный налёт.
- Обеспечивает длительную фунгицидную защиту.
- Глубоко проникает в поверхность, легко наносится.
- Эффективен для швов между кафельной плиткой.
- Не изменяет цвет и внешний вид обработанной поверхности, не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость оснований.

## Способы применения:

1. Концентрат развести водой в пропорции 1:1. **Внимание! Средство, приобретенное в фасовке 0,5 литра с распылителем, готово к применению и не требует разбавления!**
2. Равномерно нанести раствор по всей поверхности с помощью кисти, разбрызгивателя или валика.
3. Выдержать 10-15 минут. Смыть водой.
4. Для длительной защиты поверхности после удаления плесени рекомендуется нанести антисептическую пропитку «Антиплесень» для всех видов оснований Goodhim AP.
5. Работы следует проводить при  $t$  не ниже  $+5^{\circ}\text{C}$  в хорошо проветриваемом помещении.
6. При попадании средства на акриловые поверхности незамедлительно смыть водой.
7. **Расход** рабочего раствора: 100 – 200 г/м<sup>2</sup>.

## **№ Способ применения:**

1 **От плесени и постороннего запаха в стиральной машинке**

2 **От плесени и постороннего запаха в посудомоечной машинке**

3 **От плесени на поверхности**

4 **От серого и желтого налета**

5 **От скотча на оконных рамах**

6 **Для обеззараживания поверхностей**

7 **От запаха и следов после животных**

8 **От плесени на межплиточных швах**

## **Дозировка**

Не более 30-40 мл средства в отсек для порошка, быстрая стирка на 30С. Резиновый уплотнитель обработать средством и оставить на 10 минут, смыть водой. При необходимости повторить процедуру.

Не более 30 мл средства в отсек для таблеток, стандартный режим мойки. При необходимости повторить процедуру.

Равномерно нанести раствор по всей поверхности с помощью кисти, разбрызгивателя или валика. Выдержать 10-15 минут. Смыть водой.

Для длительной защиты поверхности после удаления плесени рекомендуется нанести антисептическую пропитку Антиплесень для всех видов оснований Goodhim AP.

Равномерно нанести раствор по всей поверхности. Выдержать 15-30 минут. Смыть водой с помощью щетки или абразивной губки.

Равномерно нанести раствор по всей поверхности. Выдержать 15 минут. Потереть абразивной губкой, затем смыть водой.

Добавить в 10 л теплой воды 50-100 мл средства. Промыть пол, перила, дверные ручки и тп.

Обработать лоток средством и оставить на 10 мин., смыть тщательно водой с применением щетки.

Равномерно нанести раствор по всей поверхности. Выдержать 10-15 минут. Тщательно потереть щеткой и затем смыть водой.

## **Упаковка и фасовка:**

Пластиковая канистра 1 и 5л, триггер 0,5л.

## **Хранение и транспортировка:**

Следует хранить в оригинальных упаковках, защищённых от влаги, прямых солнечных лучей, при t не ниже +5°С. После заморозки не теряет своих свойств. Гарантийный срок хранения 36 месяцев со дня изготовления, без вскрытия упаковки. После 18 месяцев увеличить расход вдвое.

## **Меры безопасности:**

Рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

**Состав:**

Вода дистиллированная, гипохлорит натрия 15-30%, АПАВ менее 5%, щелочные компоненты менее 5%, модифицирующие и антисептические добавки, стабилизатор. Продукт сертифицирован.

**Произведено:** по ТУ 2380-009-03856078-2016.